

# 盘锦市水利局文件

盘水利发〔2019〕73号

---

## 关于2019年大洼区堤防维修养护工程 实施方案的批复

大洼区水利局：

你单位《关于上报大洼区2019年大辽河堤防维修养护工程实施方案的请示》（大水利〔2019〕85号）和《关于上报大洼区2019年辽河干流堤防维修养护工程实施方案的请示》（大水利〔2019〕86号）已收悉，盘锦市水利局组织专家对上述两个项目实施方案进行了审查，根据专家组审查意见，经研究，现批复如下：

### 一、项目实施必要性

大辽河防洪堤顶道路是防汛物资运输主干道，也是群众同行的主要交通道路。西老湾排灌站至平安挡潮闸段砂石道路经过冻融及雨水的浸泡，道路存在不同程度的损坏，在村庄密集

处，堤顶过往车辆较多，路面被碾压搓衣板状，车辆行驶震荡颠簸，不得不减速行驶，这种路况难以达到汛期防汛的交通要求且对坝身安全存在威胁，所以为了汛期防汛物资的及时运输及确保群众出行安全，大辽河堤顶砂石路面维修是时十分必要。延堤拦路桩的墩。杆均有不同程度的损坏、大辽河有四处堤防管理所（东风、西安、平安、田庄台），室内墙面开裂严重，需要进行墙面维修处理。

辽河干流堤防是防汛抗洪的主要屏障，经常开展巡堤查险，及时处理险情，保障堤防运行安全。该段堤顶道路相对完好，为保障防汛抗洪抢险救灾期间人员撤退转移、防汛抢险人员行动、物资运输等需要，防止水土流失堤坡需要有相应的植被覆盖。辽河干流左堤曙光桥北侧迎水坡堤脚金叶榆较为稀疏，需要进行补植，新兴何物管理所内墙面已开裂、脱落需要进行整修。

上述工程的实施是十分必要的。

## 二、同意工程建设主要内容

### 1、大洼区 2019 年大辽河堤防维修养护工程

#### 1) 堤顶路维修养护

段堤防堤顶路现状虽均可达到原堤顶设计标高，但各原有路面凹凸不平，雨天路面有积水。本次设计对西老湾排灌站起，至平安挡潮闸方向 2500m 堤顶路面进行维修。

#### 2) 附属设施维修养护

对大辽河沿堤 45 个拦路桩墩进行刷漆处理（红白相间）并对沿堤 18 个（360m）拦路桩杆进行维修。

### 3) 管理房维修养护

对东风、西安、平安、田庄台四个河务管理所进行墙面粉刷。

### 4) 堤防日常维修养护

包括：打草、浇水及其他。

## 2、大洼区 2019 年辽河干流堤防维修养护工程

### 1) 辽河干流堤防维修养护工程

辽河干流左堤曙光桥北侧迎水坡堤脚补种金叶榆（球形 4-6cm），株距 1.5m，共栽植 60 株。

### 2) 堤防日常维修养护

日常养护包括：打草、浇水及其他。

### 3) 管理路日常养护

日常养护包括：路肩打草及其他。

### 4) 管理房维修养护

对新兴河务管理站内进行墙面粉刷。

## 三、工程设计。

1. 基本同意项目区维修实施方案。

2. 同意工程维修养护执行的有关依据内容。

## 四、工程施工

1. 基本同意维修的施工方法和施工总布置。

2. 基本同意施工进度安排，完工时间为 2019 年 12 月底。

## 五、工程管理设计

1. 基本同意管理机构设置。
2. 基本同意工程管理范围和保护范围。

## 六、工程投资

1. 同意工程投资编制的依据为《辽宁省水利工程设计概(估)算编制规定》(辽发改发[2005]1114 号)和《辽宁省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法(暂行)》。

2. 主要材料的价格水平为 2019 年 4 月份。

3. 核定工程总投资 40.17 万元。其中，省级资金 39.66 万元，其余部分由县财政自筹解决。

附：2019 年大洼区堤防维修养护工程实施方案审查意见



---

盘锦市水利局办公室

2019 年 6 月 30 日印发